



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

изх. № РД-11-661 (2) / 21.09......2022 г.
гр. Благоевград

ДО
Г-Н ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР - ПЕРНИК

Г-Н СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК

КОПИЕ
Г-Н ИВАН ПАНДЪКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „БАЛКАНКА“
e-mail: ivanpandakov@gmail.com

Г-Н НИКОЛА ГОВЕДАРСКИ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „НКЦ“
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Относно: Проверка по сигнал на г-н Иван Пандъков, председател на „Сдружение Балканка“

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕСЕЛИНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЛАДИМИРОВ,**

Информирам Ви, че на 31.08.2022 г. служители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ извършиха проверка по постъпило сигнално писмо по електронната поща на БДЗБР от Сдружение „Балканка“, регистрирано с вх. № РД-11-661/29.08.2022 г., касаещо ново изграден басейн в коритото на р. Кладнишка в района на селище „Делта хил“, землище на с. Кладница, общ. Перник. В хода на проверката е извършен оглед на участък от р. Кладнишка, в землището на с. Кладница, общ. Перник с дължина около 100 м., в хода на която е установено следното:

Провереният участък се намира извън урбанизирана територия и част от него граничи с имот с изградена жилищна сграда и плувен басейн до нея. Същата се намира на ул. „Стадиона“ № 40, с. Кладница, общ. Перник и е частично оградена с масивна ограда. В хода на проверката лицето Лука Стоименов Врагов, живущ на гореописания адрес е заявил, че реката под имота се разделя на два ръкава и десния ръкав, граничещ с имота е почистван с

техника и укрепен с варовикови блокове с различна големина по десния бряг за защита от вредно въздействие на високи води.

Островът, намиращ се между двата ръкава е разделен по средата и в следствие на изкопни дейности са се образували два острова с разстояние на около 3 м един от друг. В речното корито са налични два броя бентове в проверения участък, вследствие на което е получено завиряване на протичащите води с тинести наслагвания.

Извършено е заснемане с GPS на географските координати от мястото на разделяне на р. Кладнишка на два ръкава до събирането им, както следва:

Начало т.1- N 42° 33' 47,6" и E 23° 10' 10,9" ± 3 м;

т.2 - N 42° 33' 47,6" и E 23° 10' 10,3" ± 3 м – начало на укрепването с варовикови блокове;

т. 3 - N 42° 33' 47,9" и E 23° 10' 09,5" ± 3 м- наличие на PVC тръба Ø 100, от която не се заустват водни количества;

т.4 - N 42° 33' 48,0" и E 23° 10' 09,0" ± 3 м - наличие на PVC гофрирана тръба Ø 200, от която текат минимални водни количества около 0,002 л/сек, видимо бистри;

т.5 - N 42° 33' 48,0" и E 23° 10' 08,7" ± 3 м – срещу мястото на прокопаване на острова;

т.6 - N 42° 33' 47,9" и E 23° 10' 08,3" ± 3 м /чупка на укрепения бряг/;

т.7 - N 42° 33' 47,6" и E 23° 10' 07,8" ± 3 м /чупка на укрепения бряг/;

т. 8 - N 42° 33' 47,1" и E 23° 10' 07,2" ± 3 м – край на укрепването и преграждане на водното течение с подложка от непропусклива материя, която е засипана с чакъл и камъни, с което е оформен бент с размери 3,5x1,5 м.

След бента в речното корито са положени големи камъни, идентични с тези от укрепването на десния бряг на десния ръкав.

Край т.9 - На около 5-6 м. под гореописания бент двата ръкава се събират на място с географски координати N 42° 33' 46,8" и E 23° 10' 06,9" ± 3 м.

Водите в левият ръкав са бързо течащи и видимо с по-големи водни количества. Вторият бент с размери 7x2 м е оформен на левия ръкав със земни маси и едри и дребни камъни, като същия се намира на място с географски координати N 42° 33' 46,8" и E 23° 10' 08,7" ± 3 м. Достъпът до втория бент на левия ръкав е осъществен чрез обход на втория остров посредством преминаване през първия бент.

Островът е прокопан на място с географски координати N 42° 33' 47" и E 23° 10' 08,5" ± 3 м. в непосредствена близост до втория бент. При огледа е установено, че във водното течение по левия ръкав има наличие на дървесна растителност. Така оформения първи остров /по течението на реката/ не е обходен поради завиряване около него и наличните тинести наслагвания.

В момента на проверката не е установено наличие на земекопна и транспортна техника в речното легло.

След отразяването на информацията в ГИС на БДЗБР и КАИС е установено, че р. Кладнишка преминава през поземлен имот с идентификатор 37174.2.6, собственост на Ангел Руменов Георгиев.

За извършените дейности в речното легло на р. Кладнишка и установените заустващи съоръжения, описани по-горе в БДЗБР няма налична информация.

Във връзка с гореизложеното и предвид правомощията, регламентирани в Закона за водите следва да бъде предоставена наличната в поверените ви администрации информация по отношение на:

1. Областна администрация Перник - информация свързана с изграждането на описаните по-горе бентове в речното легло;

2. Община Перник - информация, за предвидени начини за отвеждане на водите от имотът, при съгласуване на проектите за изграждане на жилищната сграда и съоръженията към нея.

С уважение,

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“



RECEIVED
MAY 10 1900