



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

изх. № РД-М-661 (1), 21.09 2022 г.
гр. Благоевград

ДО
Г-ЖА МАРИЙКА МИНТОВА
НАЧАЛНИК НА СГКК - ПЕРНИК
гр. Перник - 2300
ул. „Търговска“ № 46, ет. 4

КОПИЕ
Г-Н ИВАН ПАНДЪКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „БАЛКАНКА“
e-mail: ivanpandakov@gmail.com

Г-Н НИКОЛА ГОВЕДАРСКИ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „НКЦ“
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Относно: Проверка по сигнал на г-н Иван Пандъков, председател на „Сдружение Балканка“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНТОВА,

Информирам Ви, че на 31.08.2022 г. служители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ извършиха проверка по постъпило сигнално писмо по електронната поща на БДЗБР от Сдружение „Балканка“, регистрирано с вх. № РД-11-661/29.08.2022 г., касаещо ново изграден басейн в коритото на р. Кладнишка в района на селище „Делта хил“, землище на с. Кладница, общ. Перник.

В хода на проверката е извършен оглед на участък от р. Кладнишка, в землището на с. Кладница, общ. Перник с дължина около 100 м., в хода на която е установено следното:

Провереният участък се намира извън урбанизирана територия и част от него граничи с имот с изградена жилищна сграда и плувен басейн до нея. Същата се намира на ул. „Стадиона“ № 40, с. Кладница, общ. Перник и е частично оградена с масивна ограда. В хода на проверката лицето Лука Стоименов Врагов, живущ на гореописания адрес е заявил, че реката под имота се разделя на два ръкава и десния ръкав, граничещ с имота е почистван с техника и укрепен с варовикови блокове с различна големина по десния бряг за защита от вредно въздействие на високи води.

Островът, намиращ се между двата ръкава е разделен по средата, вследствие на изкопни дейности, като са се образували два острова с разстояние на около 3 м един от друг. В речното корито са налични два броя бентове в проверения участък, вследствие на което е получено завиряване на протичащите води с тинести наслагвания.

Извършено е заснемане с GPS на географските координати от мястото на разделяне на р. Кладнишка на два ръкава до събирането им, както следва:

Начало т.1- N 42° 33' 47,6" и E 23° 10' 10,9" ± 3 м;
т.2 - N 42° 33' 47,6" и E 23° 10' 10,3" ± 3 м – начало на укрепването с варовикови блокове;

т. 3 - N 42° 33' 47,9" и E 23° 10' 09,5" ± 3 м- наличие на PVC тръба Ø 100, от която не се заустват водни количества;

т.4 - N 42° 33' 48,0" и E 23° 10' 09,0" ± 3 м - наличие на PVC гофрирана тръба Ø 200, от която текат минимални водни количества около 0,002 л/сек, видимо бистри;

т.5 - N 42° 33' 48,0" и E 23° 10' 08,7" ± 3 м – срещу мястото на прокопаване на острова;

т.6 - N 42° 33' 47,9" и E 23° 10' 08,3" ± 3 м /чупка на укрепения бряг/;

т.7 - N 42° 33' 47,6" и E 23° 10' 07,8" ± 3 м /чупка на укрепения бряг/;

т. 8 - N 42° 33' 47,1" и E 23° 10' 07,2" ± 3 м – край на укрепването и преграждане на водното течение с подложка от непропусклива материя, която е засипана с чакъл и камъни, с което е оформен бент с размери 3,5x1,5 м.

След бента в речното корито са положени големи камъни, идентични с тези от укрепването на десния бряг на десния ръкав.

Край т.9 - На около 5-6 м. под гореописания бент двата ръкава се събират на място с географски координати N 42° 33' 46,8" и E 23° 10' 06,9" ± 3 м.

Водите в левият ръкав са бързо течащи и видимо с по-големи водни количества. Вторият бент с размери 7x2 м е оформен на левия ръкав със земни маси и едри и дребни камъни, като същия се намира на място с географски координати N 42° 33' 46,8" и E 23° 10' 08,7" ± 3 м. Достъпът до втория бент на левия ръкав е осъществен чрез обход на втория остров посредством преминаване през първия бент.

Островът е прокопан на място с географски координати N 42° 33' 47" и E 23° 10' 08,5" ± 3 м. в непосредствена близост до втория бент. При огледа е установено, че във водното течение по левия ръкав има наличие на дървесна растителност. Така оформения първи остров /по течението на реката/ не е обходен поради завиряване около него и наличните тинести наслагвания.

В момента на проверката не е установено наличие на земекопна и транспортна техника в речното легло.

След отразяването на информацията в ГИС на БДЗБР и КАИС е установено, че р. Кладнишка преминава през поземлен имот с идентификатор 37174.2.6, собственост на Ангел Руменов Георгиев.

Съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за водите „Когато водите на реката в резултат на естествени процеси, в това число природни бедствия, образуват ново корито и изоставят старото, новозаेतото място става публична държавна собственост, а изоставеното място остава публична държавна собственост.“

Във връзка с гореизложеното, моля да извършите проверка и да предоставите в БДЗБР информация, относно предприети действия за коригиране на настъпилите промени и отразяването им в КАИС.

С уважение,

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА

Директор на Басейнова дирекция

„Западнобеломорски район“

